



JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH SELATAN,
81560 GELANG PATAH,
JOHOR DARUL TA'ZIM

Tel : 07-5072313
Faks : 07-5073679
Laman Web : www.marine.gov.my
Emel : pijwst@marine.gov.my



PEKELILING PELABUHAN NO. 24/2017
PORT CIRCULAR NO. 24/2017

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA: SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK KAPAL & AGEN
PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
TO: ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS AND
THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED : 15 OGOS 2017 / 15 AUGUST 2017

**KAWASAN BEKERJA BAGI MENJALANKAN
KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN
PENYELENGGARAAN SISTEM KABEL
DASAR LAUT EAST ASIA CROSSING
2(EAC2)SEGMENT 2A1 DI DALAM ZON
EKONOMI EKSKLUSIF.**

**WORKING AREA FOR THE REPAIR AND
MAINTENANCE OF THE SUBMARINE
CABLE SYSTEM EAST ASIA CROSSING
2(EAC2)SEGMENT 2A1 IN ECONOMIC
EXCLUSIVE ZONE.**

Ini adalah untuk memaklumkan bahawa kerja-kerja di dalam zon ekonomi eksklusif dan butir-butirnya adalah seperti berikut:

This is to notify that is working activities in the Economic exclusive zone and its particulars as follows

Tarikh: 08 Ogos 2017 – 07 Sept 2017

Dates: 08 August 2017 – 07 Sept 2017

Waktu-waktu bekerja: Siang hari sahaja.

Working hours: Daylight hours only

KAWASAN KERJA

WORKING AREA

No.	Latitud Utara	Longitud Timur
A	01° 31' .87.55"N	104° 29' 24.70"E
B	01° 36' 64.90"N	104° 30' 25.62"E
C	01° 39' 74.90"N	104° 32' 25.53"E
D	01° 57' 75.77"N	104° 34' 89.82"E
E	01° 57' 58.43"N	104° 36' 01.18"E

No.	Latitude North	Longitude East
A	01° 31' .87.55"N	104° 29' 24.70"E
B	01° 36' 64.90"N	104° 30' 25.62"E
C	01° 39' 74.90"N	104° 32' 25.53"E
D	01° 57' 75.77"N	104° 34' 89.82"E
E	01° 57' 58.43"N	104° 36' 01.18"E

"Ke Arah Negara Kelautan Elektronik"
"Towards e-Maritime Nation"



Cert. No : KLR 0403591 B1

No.	Latitud Utara N	Longitud Timur E
F	01° 39' 31.90"N	104° 33' 30.27"E
G	01° 36' 09.90"N	104° 31' 24.18" E
H	01° 31' .26.79" N	104° 30' 19.86" E
Lokasi Kerosa	01° 46' .14.29" N	104° 33' 67.77" E

No.	Latitude North N	Longitude East E
F	01° 39' 31.90"N	104° 33' 30.27"E
G	01° 36' 09.90"N	104° 31' 24.18" E
H	01° 31' .26.79" N	104° 30' 19.86" E
Locate On of damage	01° 46' .14.29" N	104° 33' 67.77" E

KAPAL YANG TERLIBAT

No.	Nama Vesel (No lesen)	Jenis Vesel
1	PW TEKUN (9327229)	TUG BOAT(SEBAGAI CHASER BOAT)

PERTICULAR OF VESSEL INVOLVED

No.	Nama Vesel (No lesen)	Jenis Vesel
1	PW TEKUN (9327229)	TUG BOAT(SEBAGAI CHASER BOAT)

PERHATIAN

- 1.Berhati-hati dengan pengawasan pemerhatian dengan jarak yang selamat semasa menghampiri kawasan kerja.
- 2.Mengurangkan had kelajuan semasa melalui kawasan kerja.

CAUTION

- 1.Navigate with extra caution when approaching the working area.
- 2.Reduce speed limit when passing through this working area.

Terima kasih.

Thank you

Saya yang menurut perintah,



(HAJI DICKSON BIN DOLLAH
Pengarah Laut / *Director of Marine*
Jabatan Laut Malaysia
Marine Department Malaysia
Wilayah Selatan
Southern Region

“Ke Arah Negara Kelautan Elektronik”
“Towards e-Maritime Nation”



Cert. No : KLR 0403591 B1