JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH SELATAN,
81560 GELANG PATAH,
JOHOR DARUL TA'ZIM

Tel : 07-5072313
Faks : 07-5073679
Laman Web : www.marine.gov.my
Emel : pjlwst@marine.gov.my

PEKELILING PELABUHAN NO. 13/2023
PORT CIRCULAR NO. 13/2023

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : *DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION*

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK KAPAL & AGEN PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
TO : *ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.*

TARIKH : 18 Jun 2023

DATED : *18 June 2023*

KONVOI JETSKI MELINTAS KAWASAN AWASAN SELAT SINGAPORA DI SELATAN PENGERANG JOHOR

Ini adalah untuk memaklumkan bahawa konvoi Jetski akan melintas kawasan awasan (*precautionary)* Selat Singapora dalam pelayaran daripada Jeti Kong Kong, Johor Malaysia ke Nongsa Point, Batam Indonesia pada tarikh seperti berikut:

Tarikh: 29 Jun – 02 Julai 2023

JETSKIS CONVOY CROSSING SINGAPORE STRAIT PRECAUTIONARY AREA, SOUTH OF PENGERANG, JOHOR.

This is to notify that a convoy of Jetskis enroute from Kong Kong Jety, Johor Malaysia to Nongsa Point, Batam Indonesia will cross the Precautionary Area in the Singapore Strait on the following dates :

Dates: 29 June – 02 July 2023

PEKELILING PELABUHAN NO. 13/2023 ***PORT CIRCULAR NO. 13/2023***

MAKLUMAT LOKASI

Nama tempat	Koordinat-koordinat
Jeti Kg. Kong Kong, Malaysia	01º 30.57'N 104º 00.05'E
Tanjung Pengelih, Malaysia	01º 22.20'N 104º 05.40'E
Anggaran titik lintasan di Kawasan Awasan (Precautionary Area)	01º 16.20'N 104º 08.50'E
Lokasi Nongsa, Batam Indonesia	01º 11.82'N 104º 05.81'E

LOCATION INFORMATION

Name of place	*Coordinates*
Kg. Kong Kong Jety, Malaysia	*01º 30.57'N* *104º 00.05'E*
Tanjung Pengelih, Malaysia	*01º 22.20'N* *104º 05.40'E*
Approximate crossing point in the precautionary Area.	*01º 16.20'N* *104º 08.50'E*
Lokasi Nongsa Point, Batam Indonesia	*01º 11.82'N* *104º 05.81'E*

PERHATIAN:

Semua vessel-vesel yang melintasi selat singapura berhampiran kawasan awasan (precautionary) yang dinyatakan di atas hendaklah membuat awasan rapid an berlayar dengan lebih berhati-hati

CAUTION:

All vessel transiting Singapore straits in the vicinity of the precautionary area mentioned above are required to keep a sharp look out and navigate with extra caution

Carta terlibat : MAL 515

Chart affected : ML 515

Terima kasih.

Thank you

Saya yang menjalankan amanah,

(HAJI DICKSON DOLLAH)
Pengarah Laut / *Director of Marine*
Jabatan Laut Malaysia
Marine Department Malaysia
Wilayah Selatan / *Southern Region*