



**JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
JABATAN LAUT WILAYAH SELATAN
TANJUNG PELEPAS, 81560 GELANG PATAH
JOHOR DARUL TAKZIM**

Telefon : 07- 507 2313 Emel : pjlwst@marine.gov.my
Faks : 07- 507 3679 Laman Web : <http://www.marine.gov.my>



Cet. No : KLR 0403591

PEKELILING PELABUHAN NO. 25/2010
PORT CIRCULAR NO. 25 /2010

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN
TO : PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS
AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED : 16 NOVEMBER 2010 / 16 NOVEMBER 2010

**PENEMPATAN SEMULA ALAT
BANTUAN PELAYARAN DI HAD
PELABUHAN TANJUNG PELEPAS.**

Dengan merujuk kepada Pekeliling Pelabuhan No. 23/2010 bertarikh 03 November 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat ini, sila amnil maklum bahawa dua pelampung suar di Pelabuhan Tanjung Pelepas telah ditempatkan dan telah beroperasi semula berkuatkuasa daripada Pekeliling ini dan butir-butirnya adalah seperti berikut:

Butir-butir Pelampung Suar.

1. Pelampung Suar Tanda Khas - Tanjung Pelepas SP3 (Kuning)

Lokasi : Lat 01° 21.285'N
Long 103° 32.516'E

2. Pelampung Suar Alur Kiri - Tanjung Pelepas No. 14 (Merah)

Lokasi : Lat 01° 20.872'N
Long 103° 32.663'E

Pekeliling Pelabuhan No. 23/2010 adalah dengan ini dibatalkan.

**REDEPLOYMENT OF AIDS TO
NAVIGATIONS IN THE PORT LIMITS OF
TANJUNG PELEPAS.**

With reference to Port Circular No. 23/2010 dated 03 November 2010 issued by this Office, this is to notify that two light have now been redeployed and resumed its operation with effect from this Circular and the details are as follows:

Particulars of Light Buoys.

1. Special Mark Buoy - Tanjung Pelepas SP3 (Yellow)

Location : Lat 01° 21.285'N
Long 103° 32.516'E

2. Port Hand Buoy - Tanjung Pelepas No.14 (Red)

Location : Lat 01° 20.872'N
Long 103° 32.663'E

Port Circular No. 23/2010 is hereby cancelled.

PEKELILING PELABUHAN NO. 25/2010

PERHATIAN

Semua vesel-vesel dan pelaut-pelaut hendaklah mengambil maklum akan penempatan semula alat-alat bantuan pelayaran tersebut.

Carta Terlibat : MAL 5123, BA 4038.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(ROSNAN BIN FATHLAL)

Pengarah Laut / *Director of Marine*
Wilayah Selatan / *Southern Region*

PORT CIRCULAR NO. 25/2010

CAUTION

All vessels and mariners are requested to take note of the redeployment of the said aids to navigation.

Charts affected : MA, 5123, BA 4038

Thank you.