



**JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH UTARA
JALAN AKUARIUM
11700 GELUGOR
PULAU PINANG**

Tel : 604-6579636
Faks : 604-6575521
Laman Web : www.marine.gov.my

**PEKELILING PELABUHAN NO.41/2018
PORT CIRCULAR NO. 41/2018**

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH UTARA
FROM : DIRECTOR OF MARINE NORTHERN REGION

KEPADA : MASYARAKAT PERKAPALAN
TO : GENERAL SHIPPING COMMUNITY

TARIKH : 10 Disember 2018
DATE : 10 Disember 2018

CARTA BERKAITAN : MAL 5529 , BA 1366
RELEVANT CHART

**PENEMPATAN KEDUDUKAN BARU BOYA EAST CARDINAL MARK DI PROJEK SERI TANJUNG PINANG
TANJUNG TOKONG**

Masyarakat perkapalan adalah dimaklumkan bahawa penempatan kedudukan baru boya East Cardinal Mark di Projek Seri Tanjung Pinang Tanjung Tokong adalah seperti berikut :-

Nama boya : East Cardinal mark
Lokasi : Projek Seri Tanjung Pinang (Fasa II) Pulau Pinang
Kedudukan : Lat : 05°27'16.12"N Long : 100°20'00.86"E
Sifat Lampu : FL(2)W.10s

Semua vesel diminta untuk menjauhi dan berhati-hati apabila berhampiran dengan kawasan kerja.

**PLACEMENT OF NEW POSITION OF BUOY EAST CARDINAL MARK AT SERI TANJUNG PINANG TANJUNG
TOKONG**

Mariners are advised that placement of new position of buoy East Cardinal Mark at Seri Tanjung Pinang Tanjung Tokong are as follow

Name of buoy : East Cardinal mark
Location : Seri Tanjung Pinang (Fasa II) Tanjung Tokong
Kedudukan : Lat : 05°27'16.12"N Long : 100°20'00.86"E
Sifat Lampu : FL(2)W.10s

All vessels are kindly advised to keep clear of this vicinity and navigate with caution when approaching the working area

(MOHAMMAD SAIFULLAH BIN YUSOFF)
*b.p. Pengarah Laut Wilayah Utara
Director Of Marine Northern Region*

**"Ke Arah Negara Kelautan Elektronik"
"Towards e-Maritime Nation"**



Cert. No : MAS 101138 (B)