



**JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
PEJABAT PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
TANJUNG PELEPAS, 81560 GELANG PATAH
JOHOR DARUL TAKZIM**

Telefon : 07- 507 2313 Emel : pjlwst@marine.gov.my
Faks : 07- 507 3679 Laman Web : <http://www.marine.gov.my>



Cert. No : KLR 0 403591 A
Cert. No. KLR 0403591 C
Cert. No. KLR 0403591 D

PEKELILING PELABUHAN NO. 33/2008
PORT CIRCULAR NO. 33/2008

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN
TO : PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS
AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED : 01 OGOS 2008 / 01 AUGUST 2008

**WREK BARU DI KUALA SUNGAI SANTI
DIDALAM HAD PELABUHAN PASIR
GUDANG JOHOR.**

Ini adalah untuk memaklumkan bahawa sebuah
wrek baru akibat pengkaraman sebuah vesel
telah dilaporkan dan butir-butirnya adalah
seperti berikut:

POSISI WREK

WGS 84

<u>Latitude North</u>	<u>Longitude East</u>
01° 23.84'	104° 05.64'

**NEW WRECK AT SUNGAI SANTI RIVER
MOUTH IN PASIR GUDANG PORT
LIMITS, JOHOR.**

*This is to notify that a new wreck as a result of
a sunken vessel has been reported and the
details are as follows:*

POSITION OF WRECK

WGS 84

<u>Latitude North</u>	<u>Longitude East</u>
01° 23.84'	104° 05.64'

BUTIR-BUTIR WREK

<u>Nama</u>	CRYSTAL 168
<u>Panjang</u>	27 meter
<u>Jenis</u>	Bot Air
<u>Bahan</u>	Keluli

DETAILS OF WRECK

<u>Name</u>	CRYSTAL 168
<u>Length</u>	27 metres
<u>Type</u>	Water Boat
<u>Material</u>	Steel

BUTIR-BUTIR BANTUAN NAVIGASI

Sebuah Pelampung Bahaya Terpencil dengan
suar berkelip Kelipan Berkumpulan (2) selang
10 saat telah dipasang sementara berhampiran
wrek tersebut bagi membantu pelaut-pelaut akan
lokasi vesel yang karam tersebut.

DETAILS OF AIDS TO NAVIGATION

*An Isolated Danger Buoy with flashing light
Gp. Fl. (2) 10 sec. has been temporarily
deployed close to the wreck to aid mariners of
the location of the sunken vessel.*

PEKELILING PELABUHAN NO. 33/2008

Sebuah vesel pengawal juga ditempatkan berhampiran lokasi wrek bagi memberi amaran kepada vesel-vesel untuk tidak menghampiri lokasi vesel yang karam tersebut.

PERHATIAN

Semua vesel-vesel dan pelaut-pelaut adalah dengan ini dinasihatkan untuk belayar dengan amat berhati-hati apabila menghampiri kawasan tersebut dan menjauhi dengan secukupnya lokasi wrek tersebut.

Carta Terlibat : *MAL 6134, BA 4043*

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(HAZMAN BIN HUSSEIN)
Pengarah Laut / *Director of Marine*
Wilayah Selatan / *Southern Region*

PORT CIRCULAR NO. 33/2008

A guard vessel is also on stanby close to wreck to warn vessels to keep clear of the sunken vessel.

CAUTION

All vessels and mariners are hereby advised to proceed with extreme caution when approaching the said area and to keep well clear of the wreck location.

Charts affected : MAL 6134, BA 4043

Thank you.