



JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH TIMUR
JALAN HILIRAN
20300 KUALA TERENGGANU



Tel : 609-6221471
Faks : 609-6233676
Laman Web : www.marine.gov.my

PERKELILING PELABUHAN BIL 20/2018
PORT CIRCULAR NO. 20/2018

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH TIMUR
FROM : DIRECTOR OF MARINE EASTERN REGION

KEPADA : MASYARAKAT PERKAPALAN WILAYAH TIMUR
TO : SHIPPING COMMUNITIES EASTERN REGION

TARIKH : 25 SEPTEMBER 2018
DATED : 25th SEPTEMBER 2018

RUJUKAN : PERKELILING PELABUHAN NO.1/2018 & NO 06/2018
REFERENCE : PORT CIRCULAR NO. 1/2018 & NO.06/2018

PELAMPUNG PANDU DAN TANDA ARAH SUAR BEROPERASI SEPENUHNYA

Adalah dimaklumkan bahawa pelampung pandu dan tanda arah suar beroperasi seperti biasa dan maklumat adalah seperti berikut :-

- 1) Pelampu Pandu Rico Wreck : Lat. 03° 57'44.4"U Long. 103° 27'25.8"T
- 2) Tanda Arah Suar Kuantan Port North Breakwater Head : Lat. 03° 58.17'U Long. 103° 26.52T

Semua kapal dan pelaut adalah dinasihatkan untuk belayar dengan berhati-hati apabila melalui kawasan-kawasan tersebut.

LIGHT BUOY AND BEACON LIT ARE FUNCTIONS AS NORMAL

Mariners are advised that light buoy and beacon are functions as normal and the details are as follows:-

- 1) Rico Wreck Light Buoy : Lat. 03° 57'44.4"N Long. 103° 27'25.8"E
- 2) Kuantan Port North Breakwater Head Beacon : Lat. 03° 58.17'N Long. 103° 26.52E

Mariners are advised to keep clear and navigate with extra caution when in the vicinity


(NORAZIHAN BIN MOHD DAUD)
b.p Pengarah Laut Wilayah Timur
Kuala Terengganu
For Director of Marine Eastern Region
Kuala Terengganu

"Ke Arah Negara Kelautan Elektronik"
"Towards e-Maritime Nation"



Cert. No : MAS 101138 (O)