



JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH TIMUR
JALAN HILIRAN
20300 KUALA TERENGGANU



Tel : 609-6221471
Faks : 609-6233676
Laman Web : www.marine.gov.my

PERKELILING PELABUHAN BIL 24/2019
PORT CIRCULAR NO. 24/2019

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH TIMUR
FROM : DIRECTOR OF MARINE EASTERN REGION

KEPADA : MASYARAKAT PERKAPALAN WILAYAH TIMUR
TO : SHIPPING COMMUNITIES EASTERN REGION

TARIKH : 22 NOVEMBER 2019
DATED : 22nd NOVEMBER 2019

CARTA BERKAITAN : MAL 645 , BA 770
CHART AFFECTED : MAL 645 , BA 770

TANDARAH SUAR KUALA PAHANG KP 2 RUNTUH

Adalah dimaklumkan Tandarh Suar KP 2 telah dilaporkan runtuh dan masih terdapat sisa struktur yang separuh tenggelam mendatangkan bahaya kepada navigasi. Butiran maklumat seperti berikut;

Nama : KP 2
Lat : 03° 31' 54.647" N
Long : 103° 28' 35.080" E
Karakter lampu : Fl. R. 3s

Perhatian:

Semua vesel adalah dinasihatkan untuk berhati-hati apabila menghampiri kawasan tersebut, belayar dengan kelajuan selamat dan meningkatkan pengawasan.

KUALA PAHANG KP 2 LIGHT BEACON IS DESTROYED

Please be informed that KP 2 light beacon is reported destroyed and the remaining base structure left as semi submerged imposing hazard to navigation. The details as follows;

*Name : KP 2
Lat : 03° 31' 54.647" N
Long : 103° 28' 35.080" E
Light characteristics: Fl. R. 3s*

Caution:

All vessels are advised to navigate with extra cautious, maintain safe speed and proper watchkeeping.

(BURHANUDIN BIN ABDULLAH)
b.p Pengarah Laut Wilayah Timur
Kuala Terengganu
For Director of Marine Eastern Region