



JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH TIMUR
JALAN HILIRAN
20300 KUALA TERENGGANU



Tel : 609-6221471
Faks : 609-6233676
Laman Web : www.marine.gov.my

PERKELILING PELABUHAN BIL 06/2018
PORT CIRCULAR NO. 06/2018

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH TIMUR
FROM : DIRECTOR OF MARINE EASTERN REGION

KEPADA : MASYARAKAT PERKAPALAN WILAYAH TIMUR
TO : GENERAL SHIPPING COMMUNITIES EASTERN REGION

TARIKH : 06 MAC 2018
DATED : 06th MARCH 2018

CARTA BERKAITAN : MAL 6359
RELEVANT CHART : MAL 6359

TANDA ARAH SUAR TIDAK MENYALA SEMENTARA

Masyarakat perkapalan adalah dimaklumkan bahawa Tanda Arah Suar di dalam Perairan Pelabuhan Kuantan tidak berfungsi seperti biasa sehingga 15 Mac 2018. Butiran Pelampung Pandu adalah seperti berikut:-

Nama	Kuantan Port North Breakwater head
Kedudukan	Lat. 03° 58.17' U Long. 103°26.52'T
Sifat Lampu	FI (4)G 12s 9m 8M


Semua kapal dan pelaut adalah dinasihatkan untuk belayar dengan berhati-hati apabila menghampiri alur pelayaran pelabuhan Kuantan.

BEACON TEMPORARILY UNLIT

Mariners are advised that beacon at Kuantan Port waters are temporarily unlit untill 15th March 2018. Details are as follows:

Name	Kuantan Port North Breakwater head
Position	Lat. 03° 58.17'N Long. 103°26.52'E
Light Characteristic	FI (4)G 12s 9m 8M

All vessels and mariners are advised to navigate with extra caution when entering Kuantan Port channel.


(NORAZIHAN BIN MOHD DAUD)
b.p Pengarah Laut Wilayah Timur
Kuala Terengganu
For Director of Marine Eastern Region
Kuala Terengganu

“Ke Arah Negara Kelautan Elektronik”
“Towards e-Maritime Nation”



Cert. No : MAS 101138 (O)