



JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH SELATAN
81560 GELANG PATAH
JOHOR DARUL TA'ZIM



Tel : 607-5072313
Faks : 607-5073679
Laman Web : www.marine.gov.my

PEKELILING PELABUHAN NO. 50/2017
PORT CIRCULAR NO. 50/2017

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN PERKAPALAN
DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
TO : ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS AND THE
GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED: 14 NOV 2017 / 14 NOV 2017

**LATIHAN TUMPAHAN BAHAN KIMIA DI
JAMBATAN KEDUA (2nd LINK) DALAM
HAD PEABUHAN TANJUNG PELEPAS,
JOHOR DARUL TA'ZIM.**

Ini adalah untuk memaklumkan bahawa satu latihan tumpahan bahan kimia akan diadakan di bawah program kerjasama *Malaysia and Singapore Joint Committee on the Environment (MSJCE)* akan diadakan seperti berikut :

Tarikh : 15 November 2017

Masa : 9.00 pagi

Lokasi : Jambatan kedua

Senario latihan.

Latihan akan melibatkan simulasi operasi melawan tumpahan bahan kimia dan operasi menyelamatkan oleh pelbagai agensi dari Malaysia dan Singapura

**CHEMICAL SPILL EXERCISE AT SECOND
BRIDGE (2nd link) IN TANJUNG PELEPAS
PORT LIMIT, JOHOR DARUL TA'ZIM.**

This is to notify that a chemical spill exercise under the Malaysia and Singapore Joint Committee will on the Environment (MSJCE) program will be held as follows :

Dates : 15 November 2017

Time : 9.00 am

Location : 2nd Link Bridge

Exercise scenario.

The exercise will involves chemical spill response and rescue operations by various agencies from Malaysia and Singapore

PEKELILING PELABUHAN NO 50/2017

PERHATIAN.

Semua pelaut-pelaut dan vessel-vesel adalah dinasihatkan supaya menjauhi kawasan latihan tersebut pada tarikh dan masa yang dinyatakan di atas

Carta terlibat : MAL 5123, BA 4038.

Terima kasih.

Saya yang menurut perintah,


(**MOHD JEERI BIN SAHARY**)
b/p Pengarah laut / Director of marine
Jabatan Laut Malaysia
Marine Department Malaysia
Wilayah Selatan
Southern Region

PORT CIRCULAR NO 50/2017

CAUTION:

All vessels navigating in the vicinity of berths Tanjung Langsat Port are to keep a sharp lookout for the working vessel.

Chart affected : MAL 5123, BA 4038

Thank You