



JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH SELATAN,
81560 GELANG PATAH,
JOHOR DARUL TA'ZIM



Tel : 07-5072313
Faks : 07-5073679
Laman Web : www.marine.gov.my
Emel : pijwst@marine.gov.my

PEKELILING PELABUHAN NO. 32/2015
PORT CIRCULAR NO. 32/2015

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA: SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK KAPAL & AGEN
PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
TO: ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS AND
THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED : 15 OKTOBER 2015 / 15 OKTOBER 2015

**KAWASAN BEKERJA DI WUJUDKAN
BAGI AKTIVITI PENAMBAKAN DI
DALAM HAD PELABUHAN TANJUNG
PELEPAS, JOHOR.**

Ini adalah untuk memaklumkan bahawa satu kawasan bekerja telah di wujudkan di dalam had pelabuhan Tanjung Pelepas bagi aktiviti penambakkan dan pemasangan tirai kelodak. Butirannya adalah seperti berikut:

**KAWASAN PEMASANGAN TIRAI
KELODAK (WGS84):**

No.	Latitud Utara	Longitud Timur
A	01° 16.32'	103° 31.32'
B	01° 16.32'	103° 31.73'
C	01° 15.97'	103° 31.73'
D	01° 15.78'	103° 31.32'

Kawasan bekerja adalah ditandakan dengan pelampung suar bercirikan TANDA-TANDA KHAS dan SISI mengikut standard IALA yang mempamerkan suar berkelip di lokasi-lokasi berikut:

**WORKING AREA ESTABLISHED FOR
RECLAMATION ACTIVITIES IN THE
TANJUNG PELEPAS PORT LIMIT, JOHOR.**

This to notify that a working area has been established in the Tanjung Pelepas port limit for reclamation activities and silt curtain installations. The details are as follows:

**SILT CURTAIN INSTALLATION
AREA(WGS84):**

No.	Latitude North	Longitude East
A	01° 16.32'	103° 31.32'
B	01° 16.32'	103° 31.73'
C	01° 15.97'	103° 31.73'
D	01° 15.78'	103° 31.32'

The working area are marked by light buoys conforming to the IALA SPECIAL and LATERAL MARKS which exhibit flashing lights at the following locations:

"Ke Arah Negara Kelautan Elektronik"
"Towards e-Maritime Nation"



Cert. No : KLR 0403591 B1

PEKELILING PELABUHAN NO. 32/2015

	Latitud Utara	Longitud Timur	Kelipan Suar
A	01° 15.89'	103° 31.83'	Fl. Y. 5s
B	01° 15.56'	103° 31.83'	Fl. Y. 5s
C	01° 15.21'	103° 31.03'	Fl. Y. 5s
D	01° 15.21'	103° 30.75'	Fl. Y. 5s

PERHATIAN

Semua pelaut-pelaut dikehendaki belayar dengan berhati-hati apabila menghampiri kawasan bekerja ini dan di larang daripada memasuki kawasan bekerja yang telah di isytiharkan.

Carta Terlibat : MAL 5123, BA 4038

Terima kasih.

Saya yang menurut perintah,



(SHAHABIDIN ARIB BIN JAAFAR)

b.p. Pengarah Laut / for *Director of Marine*
Jabatan Laut Malaysia
Marine Department Malaysia
Wilayah Selatan
Southern Region

PORT CIRCULAR NO. 32/2015

	Latitude North	Longitude East	Light Characteristic
A	01° 15.89'	103° 31.83'	Fl. Y. 5s
B	01° 15.56'	103° 31.83'	Fl. Y. 5s
C	01° 15.21'	103° 31.03'	Fl. Y. 5s
D	01° 15.21'	103° 30.75'	Fl. Y. 5s

CAUTION

All mariners are required to navigate with caution when approaching these working areas and are prohibited from entering into the designated working areas.

Charts affected : MAL 5123, BA 4038

Thank you

"Ke Arah Negara Kelautan Elektronik"
"Towards e-Maritime Nation"



Cert. No : KLR 0403591 B1