



JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH SELATAN
81560 GELANG PATAH
JOHOR DARUL TA'ZIM

Tel : 07-5072313
Faks : 07-5073679
Laman Web : www.marine.gov.my
Emel : plwst@marine.gov.my



PEKELILING PELABUHAN NO. 03/2019
PORT CIRCULAR NO. 03/2019

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK KAPAL &
AGEN PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN
AMNYA
TO : ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS
AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY

TARIKH/DATED : 31 Januari 2019 / 31 January 2019

KAPAL MT. SEA FRONTIER TERKANDAS DI
PERAIRAN TELUK RAMUNIA

Ini adalah untuk memaklumkan bahawa kapal
MT. SEA FRONTIER telah dilaporkan
terkandas di perairan Teluk Ramunia.

Maklumat kapal sepertimana berikut:

NAMA : MT. SEA FRONTIER
CALLSIGN : V4LO3
JENIS : KAPAL TANGKI MINYAK
PANJANG : 178 METER

Lokasi kapal terkandas, (WGS84)

	Latitud Utara	Latitud Timur
A	01° 21.91'	104° 19.13'

MT. SEA FRONTIER GROUNDED AT TELUK
RAMUNIA WATERS

This is to inform that the vessel's named **MT. SEA FRONTIER** was reported grounded at Teluk Ramunia waters.

Vessel's particulars as follow:

NAME : MT. SEA FRONTIER
CALLSIGN : V4LO3
TYPE : OIL TANKER
LENGTH : 178 METERS

Location of grounded vessel, (WGS84)

	Latitude North	Longitude East
A	01° 21.91'	104° 19.13'

PEKELILING PELABUHAN NO. 03/2019

PERHATIAN

Semua vesel-vesel yang belayar menghampiri kawasan di atas hendaklah membuat awasan rapi dan belayar dengan lebih berhati-hati.

Carta terlibat : MAL 515

Terima kasih.

Saya yang menjalankan amanah,


(HJ. DICKSON BIN DOLLAH)
Pengarah Laut / *Director of Marine*
Jabatan Laut Malaysia
Marine Department Malaysia
Wilayah Selatan
Southern Region

PORT CIRCULAR NO.03/2019

CAUTION

Vessels navigating in the vicinity of that areas are required to keep a sharp lookout and navigate with extra caution.

Chart affected : MAL 515

Thank you.