



**PEKELILING PELABUHAN
PORT CIRCULAR**

JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
Pejabat Laut Wilayah Persekutuan Labuan
Peti Surat 81005, 87020 W.P. Labuan

NO. 10/2009



MS ISO 9001
Approval Cert. No
KLR 0403591

Telephone : 087-413511 Email : pjlwplbn@marine.gov.my
Fax : 087-413515 Web Page : <http://www.marine.gov.my>

**M.V BETTER MASTER NOT UNDER COMMAND
WITHOUT PROPER LIGHT SIGNALS AT NIGHT/ TANPA LAMPU
PENGENALAN DIRI PADA WAKTU MALAM**

Daripada : Pegawai Pelabuhan
Kepada : Masyarakat Perkapalan
Tarikh : 27hb Julai 2009
Carta Berkaitan : BA 947, BA 1844

From : Port Officer
To : Shipping Community
Date : 27th July 2009
Relevant Chart: BA 947, BA 1844

Dimaklumkan bahawa Kapal M.V Better Master tidak dibawah perintah dan berlabuh di Kawasan Pelabuhan Labuan di kedudukan Lat 05° 16.01' N, Long 115° 16.03 E bering 110°×1.0NM dari Boya Hijau No.3 tanpa mempunyai lampu kapal pada waktu malam.Berikut adalah butiran kapal :-

Nama : M.V Better Master
Call Sing : 9MAM2
Bendera : Ulaanbaater
Panjang : 70.34m
GRT : 1237

Please be informed that M.V Better Master is not under command and anchored at Lat 05° 16.01'N, Long 115° 16.03'E, bearing 110° ×1.0NM from green buoy No.3 without proper lighting at night. Below is the ship particulars:-

Nama : M.V Better Master
Call Sing : 9MAM2
Flag : Ulaanbaater
Length : 70.34m
GRT : 1237

Semua kapal dan bot adalah dinasihat supaya belayar lebih berhati-hati dan menjauhi daripada kapal diatas semasa beroperasi di kawasan berkenaan.

All vessels and boats are advised to navigate with extra caution and keep well clear of the above vessel when in vicinity.

(BENJAMIN BERNARD BIJION)
Director of Marine
Marine Department, F.T. Labuan