



**JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH TIMUR,
JALAN HILIRAN
20300 KUALA TERENGGANU
TERENGGANU DARUL IMAN**

Telefon : 09-6221471/9473/9478 Emel : pjlwtm@marine.gov.my
Faks : 09-6233676 Laman Web : <http://www.marine.gov.my>



Cert. No : KLR 0403591 D1

**PEKELILING PELABUHAN BIL. 1/2011
PORT CIRCULAR NO. 1/2011**

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH TIMUR
FROM : DIRECTOR OF MARINE EASTERN REGION

KEPADA : MASYARAKAT PERKAPALAN
TO : GENERAL SHIPPING COMMUNITY

TARIKH : 01 FEBRUARI 2011
DATED : 01 FEBRUARI 2011

PELAMPUNG PANDU SG KUANTAN OUTER HILANG

SG KUANTAN OUTER BUOY MISSING

Pelampung pandu Sg Kuantan Outer di Sungai Kuantan, Pahang telah hilang dari kedudukan asalnya. Butiran pelampung pandu adalah seperti berikut :-

Sg Kuantan Outer light buoy at Sungai Kuantan, Pahang was missing from its position. Particulars of the buoy are as follows:-.

Nama : Sg Kuantan Outer
Posisi : Lat 03° 47.01' U
Long 103° 21.35' T
Sifat lampu : Fl.G.10S
Julat : 5 batu nautika

Name : Sg Kuantan Outer
Position : Lat 03° 47.01' N
Long 103° 21.35' E
Light Characteristic : Fl.G.10S
Range : 5 nautical miles

Semua kapal yang melalui kawasan tersebut hendaklah belayar dengan berhati-hati.

Mariners are advised to exercise caution while navigating in the vicinity.

(ROSSID BIN MUSA)
Pengarah Laut Wilayah Timur,
Kuala Terengganu.

Director,
Marine Department Eastern Region,
Kuala Terengganu