



JABATAN LAUT MALAYSIA
Pejabat Laut Lumut
Tingkat 3, Bangunan Persekutuan
Jalan Kayu Manis
32040 SERI MANJUNG
PERAK DARUL RIDZUAN

Telefon : 05-688 7595
Faks : 05-688 7594
Email : pplum@marine.gov.my
Laman Web : www.marine.gov.my

PEKELILING PELABUHAN NO. 40/2017
PORT CIRCULAR NO. 40/2017

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH UTARA
FROM : *DIRECTOR OF MARINE NORTHERN REGION*

KEPADA : MASYARAKAT PERKAPALAN DAN PARA NELAYAN
TO : *GENERAL SHIPPING COMMUNITY /& FISHING COMMUNITY*

TARIKH : 06 Oktober 2017
DATE : *06th October 2017*

CARTA BERKAITAN : MAL 553, MAL 5410, MAL 5416 & MAL 5425
(*RELEVANT CHART*)

LOKASI-LOKASI BAGI MENJALANKAN AKTIVITI BERLABUH TUNGGU (KURANG DARI 6 JAM) DI LABUHAN DALAMAN SG. MANJUNG (DINDING) DALAM BATAS HAD PELABUHAN LUMUT PERUNTUKAN DI BAWAH SUBSEKSYEN 491B(1)(I) ORDINAN PERKAPALAN SAUDAGAR 1952

Ini adalah untuk memaklumkan bahawa lokasi-lokasi yang berikut di bawah adalah kawasan yang dibenarkan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti Berlabuh Tunggu (kurang dari 6 jam) di Labuhan Dalaman Sg. Manjung (Dinding), Perak dalam batas Had Pelabuhan Lumut peruntukan di bawah subseksyen 491B (1)(I) Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 bagi kapal-kapal yang dibenarkan. Kapal yang sedang berlabuh di kawasan tersebut tidak dibenarkan diseret atau diayun (melintang).

LABUHAN DALAMAN SG. MANJUNG (DINDING), PERAK

Lokasi	Latitud (U)	Longitud (T)
EIA	04° 14.3'	100° 38.15'
WIA	04° 14.3'	100° 37.80'

PERHATIAN

Semua kapal-kapal dan pelaut-pelaut adalah dinasihatkan untuk menjauhi dan berhati-hati apabila berhampiran dengan kawasan persekitaran tersebut.

“Ke Arah Negara Kelautan Elektronik”
“Towards e-Maritime Nation”



Cert. No: MAS 101138(F)

**LOCATIONS FOR CARRYING LAYING UP ACTIVITY (LESS THAN 6 HOURS) AT
MANJUNG RIVER (DINDING) INNER ANCHORAGE IN LUMUT PORT LIMITS UNDER
SUBSECTION 491B (1)(I) MERCHANT SHIPPING ORDINANCE 1952**

This is to notify that the following locations below are the areas permitted to carry out Laying Up activities (less than 6 hours) at Manjung (Dinding) River, Inner Anchorage within the Lumut Port Limits under subsection 491B (1)(I) Merchant Shipping Ordinance 1952 for authorized vessels. Vessel at inner anchorage is prohibited to be drag or swing (transverse).

SG. DINDING INNER ANCHORAGE

Location	Latitude (N)	Longitude (E)
EIA	04° 14.3'	100° 38.15'
WIA	04° 14.3'	100° 37.80'

CAUTION

All vessels and mariners are advised to keep clear of the area and to navigate with caution when in the vicinity.

(CAPT. HJ. ABDUL SAMAD BIN SHAIK OSMAN)
Pengarah Laut Wilayah Utara
Director of Marine Northern Region