



JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH TIMUR
JALAN HILIRAN
20300 KUALA TERENGGANU
TERENGGANU DARUL IMAN



Tel : 609-6221471
Faks : 609-6233676
Laman Web : www.marine.gov.my

**PEKELILING PELABUHAN NO. 1/2018
PORT CIRCULAR NO. 1/2018**

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH TIMUR
FROM : DIRECTOR OF MARINE EASTERN REGION

KEPADA : MASYARAKAT PERKAPALAN
TO : GENERAL SHIPPING COMMUNITY

TARIKH : 02 JANUARI 2018
DATE : 02nd JANUARY 2018

CARTA BERKAITAN : MAL 6359
RELEVANT CHART : MAL 6359

PELAMPUNG PANDU (RICO WRECK) TIDAK MENYALA SEMENTARA

Masyarakat perkapalan adalah dimaklumkan bahawa pelampung pandu, *Rico Wreck* di dalam perairan Pelabuhan Kuantan tidak menyala buat sementara. Maklumat posisi adalah Latitude 03° 57' 44.4" N Longitude 103° 27' 25.8" E.

Semua kapal dinasihati untuk belayar dengan berhati-hati apabila menghampiri alur pelayaran Pelabuhan Kuantan dan melaporkan kepada Pusat Kawalan Pelabuhan Kuantan sebelum 1 nautical mile (n.m) dari pelampung pandu. Pelaut adalah dinasihati mengikut arahan Pusat Kawalan Pelabuhan Kuantan dari segi halatuju dan kelajuan apabila menghampiri alur pelayaran Pelabuhan Kuantan.

LIGHT BUOY (RICO WRECK) TEMPORARILY UNLIT

Mariners are advised that lightbouys Rico Wreck at Kuantan Port waters are temporarily unlit. The details of position at Latitude 03° 57' 44.4" N Longitude 103° 27' 25.8" E.

All vessels are kindly advised to navigate with extreme caution when approaching the Kuantan Port channel and report to Kuantan Port Control Centre (KPCC) 1 nautical mile (n.m) from the channel buoy. Mariners are advised to follow the KPCC instruction for recommended course and speed when approaching Kuantan Port channel.

(SITI NOR PAIZAL BINTI HUSIN)
b.p Pengarah Laut Wilayah Timur,
Kuala Terengganu.

For Director Of Marine Eastern Region,
Kuala Terengganu.

**"Ke Arah Negara Kelautan Elektronik"
"Towards e-Maritime Nation"**



Cert. No : MAS 101138 (O)