



JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH TIMUR
JALAN HILIRAN
20300 KUALA TERENGGANU



Tel : 609-6221471
Faks : 609-6233676
Laman Web : www.marine.gov.my

**PEKELILING PELABUHAN BIL. 02/2024
PORT CIRCULAR NO. 02/2024**

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH TIMUR
FROM : DIRECTOR OF MARINE EASTERN REGION

KEPADA : MASYARAKAT PERKAPALAN
TO : SHIPPING COMMUNITIES

TARIKH : 27hb Januari 2024
DATED : 27th January 2024

CARTA BERKAITAN : MAL 6416
RELEVANT CHART : MAL 6416

**PELAMPUNG PANDU SEA BUOY HANYUT DI DALAM HAD PELABUHAN KEMAMAN
SEA BUOY LIGHT BUOY DRIFTED IN KEMAMAN PORT LIMIT**

Adalah dimaklumkan bahawa Pelampung Pandu Sea Buoy yang telah dilaporkan hanyut dari Pelabuhan Kerteh kini dikesan berada di dalam Had Pelabuhan Kemaman. Lokasi pelampung pandu tersebut adalah seperti berikut:-

Lat : 4°14.235'U
Long : 103°33.190' T

Perhatian:

Semua vesel dan pelaut adalah dinasihatkan untuk belayar dengan berhati-hati apabila menghampiri kawasan tersebut, mengekalkan pengawasan yang rapi dan memastikan jarak dengan kelajuan yang selamat sepanjang masa. Pemakaian Pekeliling Pelabuhan Bil. 01/2024 adalah terbatal dengan serta merta.

Please be informed that the Sea Buoy Light Buoy has been reported drifted from Kerteh Port is now located in Kemaman Port Limit. The buoy position as below:

*Lat : 4°14.235'N
Long : 103°33.190'E*

Caution:

All vessel and mariners are advised to navigate with extra caution when approaching the area, maintain a proper lookout and keep a safe distance at safe speed at all time. As such, Port Circular No. 01/2024 is revoked with immediate effect.

(MOHD HISYAMUDIN BIN ISMAIL)
b.p Pengarah Laut Wilayah Timur
Kuala Terengganu
For Director of Marine Eastern Region
Kuala Terengganu