



**JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH SELATAN
81560 GELANG PATAH
JOHOR DARUL TA'ZIM**

Telefon : 07-5072313 Emel : pjlwt@marine.gov.my
Faksimili : 07-5073679 Laman Web : <http://www.marine.gov.my>



Cert. No : KLR 0403591

PEKELILING PELABUHAN NO. 07/2011
PORT CIRCULAR NO. 07/2011

DARIPADA : PENGARAH LAUT, JABATAN LAUT MALAYSIA, WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE, MARINE DEPARTMENT MALAYSIA, SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN PERKAPALAN DAN
MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
TO : ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS AND THE GENERAL
SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED: 24 OGOS 2011 / 24 AUGUST 2011

**KERJA-KERJA PEMASANGAN SISTEM
KABEL DASAR LAUT ASIA SUBMARINE
CABLE EXPRESS (ASE) DI LUAR
PANTAI TIMUR NEGERI JOHOR.**

Ini adalah untuk memaklumkan bahawa kerja-kerja pemasangan kabel dasar laut untuk Asia Submarine Cable Express (ASE) akan dijalankan di luar pantai timur negeri Johor dan butir-butirnya adalah seperti berikut:

Tarikh: 25 Ogos 2011 – 31 Oktober 2011

Waktu Bekerja : 24 jam setiap hari.

BUTIR-BUTIR VESEL

Nama	Barge "Cable Empowered"	Janet
Pendaftaran	Belize	Belize
Isyarat Panggilan	V3NH2	V3NT2
No. IMO	-	9362463
GRT	719	228
Panjang	54.86 meter	27.02 meter

**SUBMARINE CABLE INSTALLATION
WORKS FOR ASIA SUBMARINE CABLE
EXPRESS (ASE) OFF THE EASTERN
COAST OF THE STATE OF JOHOR.**

This is to notify that submarine cable installation works for Asia Submarine Cable Express will be carried out off the eastern coast of the state of Johor and the details are as follows:

Date: 25 August 2011 – 31 Oktober 2011

Working Hours : 24 Hours Only

PARTICULARS OF VESSEL

Name	Barge "Cable Empowered"	Janet
Registry	Belize	Belize
Callsign	V3NH2	V3NT2
IMO No.	-	9362463
GRT	719	228
Length	54.86 meter	27.02 meter

PEKELILING PELABUHAN NO. 07/2011**KAWASAN BEKERJA**

	Latitud Utara	Longitud Timur
Point 1	02° 21.841'	103° 53.970'
Point 2	02° 21.843'	103° 53.973'
Point 3	02° 21.835'	103° 53.974'
Point 4	02° 21.841'	103° 54.051'
Point 5	02° 21.848'	103° 54.051'
Point 6	02° 21.864'	103° 54.051'
Point 7	02° 21.874'	103° 54.107'
Point 8	02° 21.924'	103° 54.391'
Point 9	02° 21.950'	103° 54.540'
Point 10	02° 21.939'	103° 54.617'
Point 11	02° 21.915'	103° 54.634'
Point 12	02° 21.908'	103° 54.639'
Point 13	02° 21.874'	103° 54.664'
Point 14	02° 21.855'	103° 54.811'
Point 15	02° 21.954'	103° 56.193'
Point 16	02° 21.937'	103° 56.858'
Point 17	02° 21.868'	103° 59.433'
Point 18	02° 21.915'	103° 59.640'
Point 19	02° 22.156'	103° 59.772'
Point 20	02° 22.456'	103° 59.938'
Point 21	02° 22.943'	103° 00.950'
Point 22	02° 23.686'	103° 03.173'

PERHATIAN

Semua vesel-vesel dan pelaut-pelaut adalah dinasihatkan untuk menjauhi kawasan bekerja tersebut dan belayar dengan berhati-hati apabila melayari berhampiran kawasan bekerja tersebut serta membuat awasan pendengaran di radio VHF bagi sebaran-sebaran navigasi.

Carta Terlibat : MAL 625, BA 769

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(ROSNAN BIN FATHLAL)

Pengarah Laut / *Director of Marine*

Jabatan Laut Malaysia / *Marine Dept. Malaysia*

Wilayah Selatan / *Southern Region*

PORT CIRCULAR NO. 07/2011**WORKING AREA**

	Latitude North	Longitude East
Point 1	02° 21.841'	103° 53.970'
Point 2	02° 21.843'	103° 53.973'
Point 3	02° 21.835'	103° 53.974'
Point 4	02° 21.841'	103° 54.051'
Point 5	02° 21.848'	103° 54.051'
Point 6	02° 21.864'	103° 54.051'
Point 7	02° 21.874'	103° 54.107'
Point 8	02° 21.924'	103° 54.391'
Point 9	02° 21.950'	103° 54.540'
Point 10	02° 21.939'	103° 54.617'
Point 11	02° 21.915'	103° 54.634'
Point 12	02° 21.908'	103° 54.639'
Point 13	02° 21.874'	103° 54.664'
Point 14	02° 21.855'	103° 54.811'
Point 15	02° 21.954'	103° 56.193'
Point 16	02° 21.937'	103° 56.858'
Point 17	02° 21.868'	103° 59.433'
Point 18	02° 21.915'	103° 59.640'
Point 19	02° 22.156'	103° 59.772'
Point 20	02° 22.456'	103° 59.938'
Point 21	02° 22.943'	103° 00.950'
Point 22	02° 23.686'	103° 03.173'

CAUTION

All vessels and mariners are advised to keep clear of the working area and to navigate with particular caution when in the vicinity of the working area and to keep a listening watch on VHF radio for navigational broadcasts.

Charts affected : MAL 625, BA 769

Thank you.