



**JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA,
PEJABAT LAUT WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN,
PETI SURAT 81005,
87020 WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN,
MALAYSIA.**

Telephone : 087-413511 Email : pjlwplbn@marine.gov.my
Fax : 087-413515 Web Page : <http://www.marine.gov.my>



MS ISO 9001:2000
Approval Cert. No: 403591 C
Approval Cert. No: 403591 A

Rujukan Kami : JLWPL/PB/600/1/19(61)

PEKELILING PELABUHAN NO. 20 TAHUN 2004

(PORT CIRCULAR NO. YEAR 2004)

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
(From) (Director Of Marine Federal Territory Labuan)

KEPADA : MASYARAKAT PERKAPALAN
(To) (Shipping Community)

TARIKH : 28hb. November 2004
(Date)

**KAPAL TUNDA T.B. MELANA 7 TENGGEAM DI PERAIRAN PELABUHAN
WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN.**

Masyarakat perkapalan adalah dimaklumkan bahawa bot tunda 'Melana 7' telah tenggelam di kedudukan lat 05-16.35' N Long 115-14.74' E. Kedudukan tersebut adalah di perairan di hadapan Hotel Water Front, Labuan. Haluan kapal boleh dinampak dan telah ditanda dengan boya penanda. Lampu tidak dipasang.

Semua Vesel dan bot dikehendakii belayar dengan berhati-hati apabila berada di kawasan tersebut.

Shipping community is hereby notified that Tug Boat 'Melana 7' sank in position lat 05-16.35'N long 115-14.74'E. The position is in front of Water Front Hotel, Labuan. Ship bow is visible and temporarily marked with marker buoy. No light is fitted.

All vessels are requested to keep clear and navigate with extra caution when approaching the vicinity.

**(KAN THEAN SIANG)
For Director Of Marine
Marine Department of Labuan Federal Territory.**