



JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH SELATAN
81560 GELANG PATAH
JOHOR DARUL TA'ZIM

Tel : 07-5072313
Faks : 07-5073679
Laman Web : www.marine.gov.my
Emel : plwst@marine.gov.my



PEKELILING PELABUHAN NO. 1/2019

PORT CIRCULAR NO. 1/2019

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK KAPAL &
AGEN PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN
AMNYA

TO : ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS
AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY

TARIKH/DATED : 16 Januari 2019 / 16 January 2019

CADANGAN PEMBINAAN JAMBATAN
MERENTASI SUNGAI PULAI DARI
TANJUNG PELEPAS KE TANJUNG BIN
DIDALAM BATAS PELABUHAN TANJUNG
PELEPAS, JOHOR – LANJUTAN TEMPOH
BEKERJA

PROPOSED BRIDGE CONSTRUCTION
ACROSS SUNGAI PULAI FROM TANJUNG
PELEPAS TO TANJUNG BIN WITHIN THE
TANJUNG PELEPAS PORT LIMITS, JOHOR –
DURATION OF WORKS EXTENDED

Ini adalah kajian semula Pekeliling Pelabuhan No. 71/2018 bertarikh 23 Ogos 2018 yang diterbitkan oleh Pengarah Laut Wilayah Selatan.

This is a revision of Port Circular No. 71/2018 dated 23 August 2018 issued by the Director of Marine Southern Region.

Pembinaan marin yang dinyatakan diatas masih lagi berjalan dan tempoh bekerja adalah dengan ini dilanjutkan dan dijadualkan akan siap pada **30 NOVEMBER 2020.**

*The said marine construction mentioned above are still ongoing and the duration of works is hereby extended and scheduled completion on **30 NOVEMBER 2020.***

Pelantar-pelantar sementara telah didirikan dikedua-dua belah tebing Sungai Pulai bagi memudahkan aktiviti pembinaan tersebut. Laluan navigasi sementara yang ditandakan dengan empat (4) pelampung suar yang mematuhi piawaian IALA telah dipasang dikawasan bekerja berkenaan.

Temporary platforms have been erected from both sides of the banks of Pulai River to facilitate the said construction. A temporary channel marked by four (4) special marks light buoys conforming to IALA standards have been deployed within the working area.

PEKELILING PELABUHAN NO. 1/2019

Kawasan Bekerja (WGS84):

No.	Latitud Utara	Longitud Timur
A	01° 22.82'	103° 32.42'
B	01° 22.70'	103° 32.05'
C	01° 22.58'	103° 32.06'
D	01° 22.71'	103° 32.48'

Vesel Bekerja:

Nama	Pendaftaran	Jenis Vesel
DAYANG MAS	PENANG	Kapal Pendarat Kargo

PERHATIAN

Semua vesel-vesel dan pelaut-pelaut yang melayari Sungai Pulai hendaklah belayar dengan amat berhati-hati apabila melintasi kawasan bekerja sepertimana diatas.

Maklumat lanjut berhubung aktiviti pembinaan marin ini boleh dirujuk kepada Unit Pengurusan Trafik dan Bantuan Pelayaran di talian 07-507 2313

Carta terlibat: MAL 5123; BA 4038

Terima kasih.

Saya yang menjalankan amanah,

**(HJ DICKSON BIN DOLLAH)**

Pengarah Laut / Director of Marine
Jabatan Laut Malaysia
Marine Department Malaysia
Wilayah Selatan
Southern Region

PORT CIRCULAR NO.1/2019

Working Area (WGS84):

No.	Latitude North	Longitude East
A	01° 22.82'	103° 32.42'
B	01° 22.70'	103° 32.05'
C	01° 22.58'	103° 32.06'
D	01° 22.71'	103° 32.48'

Working Vessel:

Name	Registry	Vessel Type
DAYANG MAS	PENANG	Kapal Pendarat Kargo

CAUTION

All vessels and mariners navigating in the Pulai River are required to navigate with extra caution whilst transiting the working area mentioned above.

Further information on this marine construction activity can be referred to the Traffic Management and Navigational Aids Unit at 07-507 2313.

Charts affected: MAL 5123; BA 4038

Thank you.