



**JABATAN LAUT WILAYAH SELATAN,
PETI SURAT 139,
80710 JOHOR BAHRU.**

Telefon : 07-2248093 Emel : pjlwst@marine.gov.my
Faks : 07-2248092 Laman Web : <http://www.marine.gov.my>



MS ISO 9002
Approval Cert. No : 403591 F

PEKELILING PELABUHAN NO.13 /2003
PORT CIRCULAR NO.13 /2003

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN
PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
TO : ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS
AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED : 19 DISEMBER 2003 / 19 DECEMBER 2003

<u>PEMBINAAN DUA (2) BEACON DI ALUR KUALA SUNGAI MUAR</u>	<u>CONSTRUCTION OF TWO(2) BEACONS AT MUAR ESTUARY CHANNEL</u>
Dimakluman bahawa kerja-kerja seperti diatas akan di jalankan seperti berikut:-	This is to notify that the above works will be conducted as follows:-
Tempoh kerja : 19 Disember 2003 sehingga 15 Januari 2004	Duration work : 19 Desember 2003 till 15 January 2004
Waktu Bekerja : 07 00 pagi hingga 1900 petang	Working Time : 0700 hrs to 1900 hrs
Kawasan beacon : Lat 02°2'33.361"N Long 102°30'37.747"E Lat 02°3'32.4007"N Long 102° 31'10.6125"E	Position beacon : Lat 02°2'33.361"N Long 102°30'37.747"E Lat 02°3'32.4007"N Long 102° 31'10.6125"E
Bahtera yang : Barge 'KETARA ENAM' Terlibat Bot Tunda 'BPK 575 T '	Floating Crafts : Barge ' KETARA ENAM' Involved Tug Boat 'BPK 575'
<u>PERHATIAN</u> Semua kapal-kapal dan pelaut perlu menjauhi kawasan kerja dan mengurangkan kelajuan apabila menghampiri kawasan tersebut.	<u>CAUTION</u> All vessel and mariners using the waterways are advised to keep clear from the working area and reduced speed when approaching this area
Carta terlibat : BA 3833,MAL 5123	Chart affected : BA 3833,MAL 5123

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(HAZMAN BIN HUSSIEN)
Pengaroh Laut, Wilayah Selatan