



**JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA,
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH TIMUR,
JALAN HILIRAN,
20300 KUALA TERENGGANU,
TERENGGANU DARUL IMAN**

Telefon : 09 – 622 1471
Telefax : 09 – 623 3676
E-Mail : pjlwtm@marine.gov.my

**PEKELILING PELABUHAN NO. 14/2004
PORT CIRCULAR NO. 14/2004**

Daripada : Pengarah Laut Wilayah Timur
From : Director of Marine East Region

Kepada : Semua Nakhoda Kapal, Pelaut, Pemilik & Agen Perkapalan
Dan Masyarakat Perkapalan Amnya
*To : All Ship Masters, Mariners, Ship Owners & Agent And The
General Shipping Community*

Tarikh : 22 Ogos 2004
Date : 22 August 2004

KETERANGAN:

Sebuah boya *Isolated Danger Mark* di kawasan Pelabuhan Tanjung Gelang telah berubah ke kedudukan baru.

Kedudukan boya tersebut Lat: 03° 57.57' U
Long 103° 27.00' T

DETAILS :

An Isolated Danger Mark Buoy at Tanjung Gelang Port had dragged to the new position.

Position of the buoy : Lat: : 03° 57.57' N
Long 103° 27.00' E.

PERINGATAN :

Masyarakat perkapalan yang belayar berhampiran dengannya hendaklah belayar dengan berhati-hati.

CAUTION :

Mariners are advised to navigate with caution when entering the area.

(AZWARI BIN ISMAIL)

b/p Pengarah Laut Wilayah Timur,
Kuala Terengganu.