



**JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
PEJABAT PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
TANJUNG PELEPAS, 81560 GELANG PATAH
JOHOR DARUL TAKZIM**

Telefon : 07- 507 2313 Emel : pjlwst@marine.gov.my
Faks : 07- 507 3679 Laman Web : <http://www.marine.gov.my>



Cert. No : KLR 0 403591 A
Cert. No. KLR 0403591 C
Cert. No. KLR 0403591 D

PEKELILING PELABUHAN NO. 06/2009
PORT CIRCULAR NO. 06/2009

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN
TO : PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS
AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED : 04 MAC 2009 / 04 MARCH 2009

**KERJA-KERJA PEMBAIKKAN KABEL
DASAR LAUT DIHAD PELABUHAN
PASIR GUDANG, JOHOR.**

Ini adalah untuk memaklumkan bahwa kerja-kerja pembaikan kabel dasar laut akan dijalankan di had pelabuhan Pasir Gudang, Johor dan butir-butirnya adalah seperti berikut:

Tarikh : 04 Mac 2009 – 04 April 2009

Waktu Bekerja : 24 jam setiap hari.

**SUBMARINE CABLE REPAIR WORKS IN
THE PASIR GUDANG PORT LIMITS,
JOHOR.**

This is to notify that submarine cable repair works will be carried in the Pasir Gudang port limits, Johor and the details are as follows:

Date: 04 March 2009 – 04 April 2009

Working Hours : 24 hours daily

BUTIR-BUTIR VESEL :

Nama	ASEAN RESTORER
Pendaftaran	SINGAPORE
Isyarat Panggilan	9VFU
No. IMO	9063275
GRT	11156
Panjang	117.47 metres

PARTICULARS OF VESSEL:

Name	ASEAN RESTORER
Registry	SINGAPORE
Callsign	9VFU
IMO No.	9063275
GRT	11156
Length	117.47 metres

KAWASAN BEKERJA

	<u>Latitud Utara</u>	<u>Longitud Timur</u>
A	01° 18.45'	104° 14.0'
B	01° 18.97'	104° 13.79'

WORKING AREA

	<u>Latitude North</u>	<u>Longitude East</u>
A	01° 18.45'	104° 14.0'
B	01° 18.97'	104° 13.79'

PEKELILING PELABUHAN NO. 06/2009

PERHATIAN

Semua vesel-vesel dan pelaut-pelaut adalah dinasihatkan untuk menjauhi kawasan bekerja tersebut dan belayar dengan berhati-hati apabila melayari berhampiran kawasan bekerja tersebut serta membuat awasan pendengaran di radio VHF bagi sebaran-sebaran navigasi.

Carta Terlibat : MAL 515, BA 2403

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(ROSNAN BIN FATHLAL)

Pengarah Laut / *Director of Marine*
Wilayah Selatan / *Southern Region*

PORT CIRCULAR NO. 06/2009

CAUTION

All vessels and mariners are advised to keep clear of the working area and to navigate with particular caution when in the vicinity of the working area and to keep a listening watch on VHF radio for navigational broadcasts.

Charts affected : MAL 515, BA 2403

Thank you.