



JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH TIMUR
JALAN HILIRAN
20300 KUALA TERENGGANU



Tel : 609-6221471
Faks : 609-6233676
Laman Web : www.marine.gov.my

PERKELILING PELABUHAN BIL 02/2018
PORT CIRCULAR NO. 02/2018

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH TIMUR
FROM : DIRECTOR OF MARINE EASTERN REGION

KEPADA : MASYARAKAT PERKAPALAN
TO : GENERAL SHIPPING COMMUNITIES

TARIKH : 15 JANUARI 2018
DATED : 15th JANUARY 2018

CARTA BERKAITAN : MAL 6441
RELEVANT CHART : MAL 6441

PELAMPUNG PANDU TIDAK MENYALA SEMENTARA

Masyarakat perkapalan adalah dimaklumkan bahawa pelampung pandu di dalam perairan Pelabuhan Kerteh telah berfungsi seperti biasa, walaubagaimanapun masih terdapat pelampung pandu yang tidak berfungsi. Maklumat adalah seperti di Lampiran A.

Semua kapal dinasihatkan untuk belayar dengan berhati-hati apabila menghampiri alur pelayaran Pelabuhan Kerteh dan melaporkan kepada Pusat Kawalan Pelabuhan sebelum 1NM dari pelampung pandu pertama. Pelaut adalah dinasihatkan untuk mengikut arahan Pusat kawalan Pelabuhan Kerteh dari segi hala tuju dan kelajuan apabila menghampiri alur pelayaran Pelabuhan Kerteh.

LIGHT BUOY TEMPORARILY UNLIT

Mariners are advised that lightbouys at kerteh Port waters are temporarily unlit. The details of position as shown in Appendix A.

All vessels are kindly advised to navigate with extreme caution when approaching the Kertih Port channel and report to Kerteh Port Control Centre (KPCC) 1 nautical mile from the first channel buoy. Mariners are advised to follow the KPCC instruction for recommended course and speed when approaching Kerteh channel.

(SITI NOR PAIZAL BINTI HUSIN)

b.p Pengarah Laut Wilayah Timur
Kuala Terengganu
For Director Of Marine Esatern Region
Kuala Terengganu

"Ke Arah Negara Kelautan Elektronik"
"Towards e-Maritime Nation"



Cert. No : MAS 101138 (O)

PEKELILING PELABUHAN NO. 02/2018
PORT CIRCULAR NO.02/2018

LAMPIRAN A
APPENDIX A

SENARAI PELAMPUNG PANDU TIDAK MENYALA
LIST OF LIGHT BUOY TEMPORARILY UNLIT

Bil. Num.	Nama Pelampung Pandu Name of Light Buoy	Posisi Position
1	Sea Buoy RW.VS	Latitude 04°32' 00" Longitude 103° 34' 00"
2	N1 FL.Y.4s	Latitude 04° 33' 35.16" Longitude 103° 28' 39.06"
3	N3 FL.YA.10s	Latitude 04° 34' 33.84" Longitude 103° 28' 21.84"
4	N4 FL.Y.4s	Latitude 04° 33' 06.00" Longitude 103° 28' 58.60"
5	NO.9G Q.G	Latitude 04° 35' 50.40" Longitude 103° 27' 36"

“Ke Arah Negara Kelautan Elektronik”
“Towards e-Maritime Nation”



Cert. No. : MAS 101138 (O)