



**JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
PEJABAT PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
TANJUNG PELEPAS, 81560 GELANG PATAH
JOHOR DARUL TAKZIM**

Telefon : 07- 507 2313 Emel : pjlwt@marine.gov.my
Faks : 07- 507 3679 Laman Web : <http://www.marine.gov.my>



Cert. No : KLR 0 403591 A
Cert. No. KLR 0403591 C
Cert. No. KLR 0403591 D

PEKELILING PELABUHAN NO. 08/2008
PORT CIRCULAR NO. 08/2008

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN
TO : PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS
AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED : 21 FEBRUARI 2008 / 21 FEBRUARY 2008

**KERJA-KERJA PEMBINAAN MARIN DI
JAMBATAN SULTAN ISMAIL DI SUNGAI
MUAR, JOHOR.**

Ini adalah untuk memaklumkan bahawa kerja-kerja pembinaan marin akan dijalankan di Jambatan Sultan Ismail merentasi Sungai Muar didalam Had Pelabuhan Muar Johor dan butir-butirnya adalah seperti berikut:

Tarikh : 21 Februari 2008 – 30 Jun 2008

Waktu Bekerja: Waktu-waktu terbit matahari hingga terbenam matahari setiap hari.

Kawasan Bekerja : WGS 84

	<u>Latitud Utara</u>	<u>Longitud Timur</u>
A	02° 03.20'	102° 34.10'
B	02° 03.15'	102° 34.01'
C	02° 03.05'	102° 34.15'
D	02° 03.18'	102° 34.19'

Vesel-vesel Terlibat

<u>Nama Vesel</u>	<u>Jenis Vesel</u>
KCC I	Bot Tunda
KCC II	Bot Tunda
BPK 4127 T	Bot Tunda
BPK 637 K	Barj Kren
JMU 00014 K	Barj Sauh

**MARINE CONSTRUCTION WORKS AT
THE SULTAN ISMAIL BRIDGE IN THE
MUAR PORT LIMITS JOHOR.**

This is to notify that marine construction works will be conducted at the Sultan Ismail Bridge across the Muar River in the Muar Port Limits, Johor and the details are as follows:

Dates: 21 February 2008 – 30 June 2008

Working hours: Times of sunrise to sunset daily.

Working Area : WGS 84

	<u>Latitude North</u>	<u>Longitude East</u>
A	02° 03.20'	102° 34.10'
B	02° 03.15'	102° 34.01'
C	02° 03.05'	102° 34.15'
D	02° 03.18'	102° 34.19'

Vessels Involved

<u>Name of Vessel</u>	<u>Type of Vessel</u>
KCC I	Tug Boat
KCC II	Tug Boat
BPK 4127 T	Tug Boat
BPK 637 K	Crane Barge
JMU 00014 K	Anchor Barge

PEKELILING PELABUHAN NO. 08/2008

PERHATIAN

Semua vesel-vesel dan pelaut-pelaut adalah dinasihatkan untuk menjauhi kawasan bekerja yang dinyatakan diatas dan belayar dengan amat berhati-hati pada setiap masa apabila menghampiri dan melintasi dibawah Jambatan Sultan Ismail, Muar, Johor.

Carta Terlibat : MAL 521, BA 3947

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(HAZMAN BIN HUSSEIN)

Pengarah Laut / *Director of Marine*
Wilayah Selatan / *Southern Region*

PORT CIRCULAR NO. 08/2008

CAUTION

All vessels and mariners are advised to keep well clear of the working area mentioned above and to proceed with particular caution at all times whilst navigating to the approaches and transitting under the Sultan Ismail Bridge, Muar, Johor.

Charts affected : MAL 521, BA 3947

Thank you.