



JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH SELATAN,
81560 GELANG PATAH,
JOHOR DARUL TA'ZIM

Tel : 07-5072313
Faks : 07-5073679
Laman Web : www.marine.gov.my
Emel : plwst@marine.gov.my



PEKELILING PELABUHAN NO. 14/2015
PORT CIRCULAR NO. 14/2015

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA: SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK KAPAL & AGEN
PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
TO: ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS AND
THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED : 2 APRIL 2015 / 2 APRIL 2015

**KAWASAN BEKERJA DI WUJUDKAN DI
TANJUNG SETAPA DI DALAM HAD
PELABUHAN PASIR GUDANG, JOHOR**

Ini adalah untuk memaklumkan bahawa satu kawasan bekerja yang ditandakan dengan pelampung-pelampung suar telah di wujudkan di Tg. Setapa di dalam had pelabuhan Pasir Gudang bagi tujuan pembinaan jeti dan butir-butirnya adalah seperti berikut:

Tempoh: 30 Mac 2015 – 30 Mac 2016

**WORKING AREA ESTABLISHED AT
TANJUNG SETAPA IN THE PASIR
GUDANG PORT LIMIT, JOHOR.**

This is to notify that a working area demarcated by light buoys has been established at Tg, Setapa within the Pasir Gudang port limit for the construction of a jetty and the details are as follows:

Duration: 30 March 2015 – 30 March 2016

KAWASAN BEKERJA (WGS84)

No.	Latitud Utara	Longitud Timur
A	01° 20.50'	104° 08.10'
B	01° 19.94'	104° 07.80'
C	01° 19.65'	104° 07.80'
D	01° 19.65'	104° 08.30'
E	01° 20.40'	104° 08.40'

Pelampung-pelampung suar bercirikan TANDA-TANDA KHAS mengikut standard IALA yang mempamerkan suar berkelip berwarna kuning di pasang bagi menandakan kawasan bekerja:

WORKING AREA (WGS84)

No.	Latitude North	Longitude East
A	01° 20.50'	104° 08.10'
B	01° 19.94'	104° 07.80'
C	01° 19.65'	104° 07.80'
D	01° 19.65'	104° 08.30'
E	01° 20.40'	104° 08.40'

Light buoys conforming to the IALA SPECIAL MARKS which exhibit yellow flashing lights are deployed to demarcate the working area:

“Ke Arah Negara Kelautan Elektronik”
“Towards e-Maritime Nation”



Cert. No : KLR 0403591 B1

PEKELILING PELABUHAN NO. 14/2015

POSISI PELAMPUNG SUAR (WGS84)

	Latitud Utara	Longitud Timur	Kelipan Suar
Z1	01° 19.94'	104° 07.80'	Fl. Y
Z2	01° 19.65'	104° 07.80'	Fl. Y
Z3	01° 19.65'	104° 08.30'	Fl. Y

VESEL-VESEL BEKERJA:

<u>NAMA</u>	<u>JENIS</u>
YTC 22	Barj Kren
YTC 29	Bot Tunda
YTC 54	Barj Bahan


PERHATIAN

Semua vesel-vesel dikehendaki belayar dengan berhati-hati apabila menghampiri kawasan-kawasan bekerja ini dan menjauhi vesel-vesel bekerja. Vesel-vesel yang tidak terlibat dengan aktiviti-aktiviti tersebut adalah di larang daripada memasuki kawasan bekerja yang telah di isytiharkan.

Carta Terlibat : MAL 515, BA 4042

Terima kasih.

Saya yang menurut perintah,



(W. NORHAYATI BINTI W. IBRAHIM)

b.p Pengarah Laut / for Director of Marine
Jabatan Laut Malaysia
Marine Department Malaysia
Wilayah Selatan
Southern Region

PORT CIRCULAR NO. 14/2015

POSITIONS OF LIGHT BUOYS (WGS84)

	Latitude North	Longitude East	Light Flashing
Z1	01° 19.94'	104° 07.80'	Fl. Y
Z2	01° 19.65'	104° 07.80'	Fl. Y
Z3	01° 19.65'	104° 08.30'	Fl. Y

WORKING VESSELS:

<u>NAME</u>	<u>TYPE</u>
YTC 22	Crane Barge
YTC 29	Tug Boat
YTC 54	Material Barge

CAUTION

All vessels are required to navigate with caution when approaching these working areas and to keep clear of the working vessels. Vessels not involved in the said activities are prohibited from entering into the designated working areas.

Charts affected : MAL 515, BA 4042

Thank you