

JABATAN LAUT WILAYAH UTARA
PULAU PINANG

PEKELILING PELABUHAN NO. 49/1996

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH UTARA.

KEPADA : MASYARAKAT PERKAPALAN PULAU PINANG/KEDAH/
PERLIS/PERAK.

TARIKH : 20 DISEMBER, 1996.

PEMBETULAN BAGI PEKELILING PELABUHAN NO. 14/1996

Masyarakat Perkapalan adalah dimaklumkan bahawa satu kesilapan telah berlaku dalam Pekeliling Pelabuhan No. 14/1996. Koordinasi No. 1 sebenarnya adalah Lat. $06^{\circ} 20' N$ Long. $100^{\circ} 9' E$ dan bukan Lat. $06^{\circ} 20' N$ Long. $107^{\circ} 9' E$ seperti dinyatakan dalam pekeli-ling tersebut.

Kesilapan diatas adalah amat dikesalkan.

~~~~~

The Shipping Community is hereby informed that there is an error in Port Circular No. 14/1996. The correct co-ordinate No. 1 is Lat.  $06^{\circ} 20' N$  Long.  $100^{\circ} 9' E$  and not Lat.  $06^{\circ} 20' N$  Long.  $107^{\circ} 9' E$  as stated in the above circular.

The error is regreted.

  
(HJ. JAMALUDIN BIN YUSUF)  
b.p. Pengarah Laut,  
Jabatan Laut Wilayah Utara,  
Pulau Pinang.