



**JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH SELATAN
81560 GELANG PATAH
JOHOR DARUL TA'ZIM**

Telefon : 07-5072313 Emel : pjlwst@marine.gov.my
Faksimili : 07-5073679 Laman Web : <http://www.marine.gov.my>



Cert. No : KLR 0403591

PEKELILING PELABUHAN NO. 26/2011
PORT CIRCULAR NO. 26/2011

DARIPADA : PENGARAH LAUT, JABATAN LAUT MALAYSIA, WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE, MARINE DEPARTMENT MALAYSIA, SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN PERKAPALAN DAN
MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
TO : ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS AND THE GENERAL
SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED: 27 DISEMBER 2011 / 27 DECEMBER 2011

**AKTIVITI SURVEI HIDROGRAFI DI
PERAIRAN TANJUNG BELUNGKOR
SEHINGGA TANJUNG PENGELIH,
SELAT JOHOR TIMUR.**

Ini adalah untuk memaklumkan bahawa aktiviti-aktiviti survei hidrografi akan di jalankan di perairan Tanjung Belungkor sehingga Tanjung Pengelih, Selat Johor Timur dan butir-butirnya adalah seperti berikut:

Tarikh: 27 Disember 2011 – 16 Januari 2012
Waktu Bekerja : Siang Hari Sahaja

Butir-butir Vesel Survei:

Nama	SURVEYOR II
No. Lesen	BPK771X

**HYDROGRAPHIC SURVEYING
ACTIVITIES IN THE TANJUNG
BELUNGKOR TO TANJUNG PENGELIH
WATERS, EAST OF JOHOR STRAITS.**

This is to notify that hydrographic surveying activities will be carried out in the Tanjung Belungkor to Tanjung Pengelih waters, East of Johor Straits and the details are as follows:

*Dates: 27 December 2011 – 16 January 2012
Working Hours : Daylight hours only*

Particulars of Survey Vessel:

Name	SURVEYOR II
Licence No.	BPK771X

KAWASAN SURVEI

	Latitud Utara	Longitud Timur
A	01° 26' 56.998"	104° 03' 34.804"
B	01° 26' 28.803"	104° 04' 40.203"
C	01° 25' 12.602"	104° 06' 11.397"
D	01° 24' 24.002"	104° 06' 24.600"
E	01° 23' 12.001"	104° 06' 11.395"
F	01° 22' 00.000"	104° 05' 26.399"
G	01° 22' 02.322"	104° 06' 21.995"
H	01° 21' 29.302"	104° 07' 39.283"
I	01° 19' 51.397"	104° 07' 59.968"
J	01° 18' 53.003"	104° 07' 16.284"

SURVEY AREA

	Latitude North	Longitude East
A	01° 26' 56.998"	104° 03' 34.804"
B	01° 26' 28.803"	104° 04' 40.203"
C	01° 25' 12.602"	104° 06' 11.397"
D	01° 24' 24.002"	104° 06' 24.600"
E	01° 23' 12.001"	104° 06' 11.395"
F	01° 22' 00.000"	104° 05' 26.399"
G	01° 22' 02.322"	104° 06' 21.995"
H	01° 21' 29.302"	104° 07' 39.283"
I	01° 19' 51.397"	104° 07' 59.968"
J	01° 18' 53.003"	104° 07' 16.284"

PEKELILING PELABUHAN NO. 26/2011

K	01° 19' 54.208"	104° 05' 39.937"
L	01° 21' 27.588"	104° 04' 41.848"
M	01° 23' 36.604"	104° 05' 27.603"
N	01° 23' 59.996"	104° 05' 29.398"
O	01° 24' 20.996"	104° 05' 27.604"
P	01° 25' 02.996"	104° 05' 13.799"
Q	01° 25' 49.800"	104° 04' 31.801"
R	01° 26' 04.796"	104° 04' 10.797"
S	01° 26' 25.200"	104° 03' 15.003"

PERHATIAN

Semua vesel-vesel dan pelaut hendaklah membuat pemerhatian rapi ketika belayar di kawasan survei tersebut dan menjauhi vesel survei berkenaan.

Carta Terlibat : MAL 6130, BA 4044.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(KAPT. JAILANI BIN JALAL)

Pengarah Laut / *Director of Marine*

Jabatan Laut Malaysia / *Marine Dept. Malaysia*

Wilayah Selatan / *Southern Region*

PORT CIRCULAR NO.26/2011

K	01° 19' 54.208"	104° 05' 39.937"
L	01° 21' 27.588"	104° 04' 41.848"
M	01° 23' 36.604"	104° 05' 27.603"
N	01° 23' 59.996"	104° 05' 29.398"
O	01° 24' 20.996"	104° 05' 27.604"
P	01° 25' 02.996"	104° 05' 13.799"
Q	01° 25' 49.800"	104° 04' 31.801"
R	01° 26' 04.796"	104° 04' 10.797"
S	01° 26' 25.200"	104° 03' 15.003"

CAUTION

All vessels and mariners are to keep a sharp look out when navigating in the survey area and to keep clear of the survey vessel.

Charts affected : MAL 6130, BA 4044.

Thank you.