



**JABATAN LAUT SEMENANJUNG MALAYSIA
PEJABAT PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
TANJUNG PELEPAS, 81560 GELANG PATAH
JOHOR DARUL TAKZIM**

Telefon : 07- 507 2313 Emel : pjlwst@marine.gov.my
Faks : 07- 507 3679 Laman Web : <http://www.marine.gov.my>



Cert. No : KLR 0 403591 A
Cert. No. KLR 0403591 C
Cert. No. KLR 0403591 D

PEKELILING PELABUHAN NO. 13/2008
PORT CIRCULAR NO. 13/2008

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN
FROM : DIRECTOR OF MARINE SOUTHERN REGION

KEPADA : SEMUA NAKHODA KAPAL, PELAUT, PEMILIK & AGEN
TO : PERKAPALAN DAN MASYARAKAT PERKAPALAN AMNYA.
ALL SHIP MASTERS, MARINERS, SHIP OWNERS & AGENTS
AND THE GENERAL SHIPPING COMMUNITY.

TARIKH/DATED : 04 MAC 2008 / 04 MARCH 2008

**KERJA-KERJA PEMERIKSAAN
SELEPAS PEMASANGAN DAN
PENANAMAN KABEL DASAR LAUT
DILUAR HAD PELABUHAN PASIR
GUDANG, JOHOR.**

Ini adalah untuk memaklumkan bahwa kerja-kerja survei pemeriksaan selepas pemasangan dan penanaman kabel dasar laut akan dijalankan diluar had Pelabuhan Pasir Gudang, Johor termasuk didalam Skim Pemisahan Trafik Selat Singapura dan butir-butirnya adalah seperti berikut:

Tempoh : 04 Mac 2008 – 15 April 2008

Waktu bekerja : 24 jam setiap hari

BUTIR-BUTIR VESEL KERJA

Nama	TOISA MARINER
Pendaftaran	NASSAU
Isyarat Panggilan	C6JB9
No. IMO	7623916
Tanan Kasar	2113
Panjang	66.61 meter

**SUBMARINE CABLE POST LAY
INSPECTION AND BURIAL WORKS OFF
PASIR GUDANG PORT LIMITS, JOHOR.**

This is to notify that submarine cable post lay inspection and burial works will be conducted off the Pasir Gudang Port Limits including the Singapore Straits Traffic Separation Scheme and the details are as follows:

Duration: 04 March 2008 – 15 April 2008

Working hours: 24 hours daily

PARTICULARS OF WORKING VESSEL

Name	TOISA MARINER
Registry	NASSAU
Callsign	C6BJ9
IMO No.	7623916
GRT	2113
Length	66.61 metres

PEKELILING PELABUHAN NO. 13/2008

LALUAN PEMERIKSAAN KABEL.

	<u>Latitud Utara</u>	<u>Longitud Timur</u>
A	01° 17.01'	104° 07.08'
B	01° 17.31'	104° 09.83'
C	01° 18.58'	104° 13.98'
D	01° 18.84'	104° 15.61'
E	01° 19.04'	104° 16.80'
F	01° 19.49'	104° 19.22'
G	01° 19.50'	104° 19.51'
H	01° 19.05'	104° 20.39'
I	01° 18.83'	104° 21.19'
J	01° 19.91'	104° 22.68'
K	01° 21.56'	104° 24.78'
L	01° 23.41'	104° 27.86'
M	01° 24.00'	104° 28.78'
N	01° 25.37'	104° 30.92'
O	01° 28.65'	104° 35.09'

PERHATIAN

Semua pelaut-pelaut adalah dinasihatkan untuk belayar dengan amat berhati-hati apabila melayari berhampiran kawasan bekerja tersebut dan membuat awasan pendengaran di radio VHF bagi sebaran-sebaran navigasi melalui saluran VTIS yang berkenaan. Semua vesel-vesel juga dikehendaki menjauhi vesel-vesel kerja tersebut, melaluinya dengan jarak yang selamat.

Pekeliling Pelabuhan No. 02/2008 bertarikh 04 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat ini adalah dengan ini dibatalkan.

Carta Terlibat : MAL 515, BA 2403

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(HAZMAN BIN HUSSEIN)

Pengarah Laut / *Director of Marine*
Wilayah Selatan / *Southern Region*

PORT CIRCULAR NO.13/2008

CABLE INSPECTION ROUTES

	<u>Latitude North</u>	<u>Longitude East</u>
A	01° 17.01'	104° 07.08'
B	01° 17.31'	104° 09.83'
C	01° 18.58'	104° 13.98'
D	01° 18.84'	104° 15.61'
E	01° 19.04'	104° 16.80'
F	01° 19.49'	104° 19.22'
G	01° 19.50'	104° 19.51'
H	01° 19.05'	104° 20.39'
I	01° 18.83'	104° 21.19'
J	01° 19.91'	104° 22.68'
K	01° 21.56'	104° 24.78'
L	01° 23.41'	104° 27.86'
M	01° 24.00'	104° 28.78'
N	01° 25.37'	104° 30.92'
O	01° 28.65'	104° 35.09'

CAUTION

Mariners are advised to navigate with extreme caution when in the vicinity of the working area and to keep a listening watch on VHF radio for navigational broadcasts on the appropriate VTIS channel. All vessels are also to keep well clear of the working vessels, passing them at a safe distance.

Port Circular No. 02/2008 dated 04 January 2008 issued by this Office is hereby cancelled.

Charts affected : MAL 515, BA 2403

Thank you.