



JABATAN LAUT MALAYSIA
IBU PEJABAT LAUT WILAYAH TIMUR
JALAN HILIRAN
20300 KUALA TERENGGANU



Tel : 609-6221471
Faks : 609-6233676
Laman Web : www.marine.gov.my

PEKELILING PELABUHAN BIL.07/2025
PORT CIRCULAR NO. 07/2025

DARIPADA : PENGARAH LAUT WILAYAH TIMUR
FROM : DIRECTOR OF MARINE EASTERN REGION

KEPADA : MASYARAKAT PERKAPALAN WILAYAH TIMUR
TO : SHIPPING COMMUNITIES EASTERN REGION

TARIKH : 20 APRIL 2025
DATED : 20 APRIL 2025

CARTA BERKAITAN : MAL 6522
RELEVANT CHART : MAL 6522

**PEMAKLUMAN LOKASI BAHARU WREK
MR3322 DAN PEMBATALAN PEKELILING
PELABUHAN BIL. 06/2025**

**NOTIFICATION OF NEW POSITION OF
WRECK MR3322 AND REVOCATION OF
PORT CIRCULAR NO.06/2025**

Notis ini bertujuan memaklumkan kepada komuniti perkapalan mengenai perubahan lokasi terkini wreck MR3322 telah hanyut dan terdampar di Pantai Seberang Takir, Kuala Terengganu di lokasi seperti berikut :

*Lat 05° 21' 04.080" N
Long 103° 08' 07.510" E*

This notice is to notify the shipping community regarding of the change's current location of wreck MR3322 has been drifted and stranded at Seberang Takir Beach, Kuala Terengganu approximately at the following position:

*Lat 05° 21' 04.080" N
Long 103° 08' 07.510" E*

Pekeliling ini bagi menggantikan Pekeliling Pelabuhan Bil.06/2025 yang dibatalkan berkuatkuasa pada 20 April 2025.

This circular replaces of Port Circular No. 06/2025 is revoked with effect from 20 April 2025.

Semua vesel yang berhampiran adalah dinasihatkan belayar dengan berhati-hati, mengekalkan pengawasan yang rapi, dan memastikan jarak dengan kelajuan yang selamat apabila melalui kawasan tersebut.

Vessels nearby are advised to navigate with extra caution, maintain a proper lookout and keep a safe distance at safe speed within the vicinities.

(ABDUL JALIL BIN SHAYUKI)
b.p. Pengarah Laut Wilayah Timur
For Director of Marine Eastern Region

LOKASI TONGKANG MR3322 TERDAMPAR DI PESISIR PANTAI SEBERANG TAKIR

